

Geachte kopers/huurders,

In uw woning of appartement zijn tijdens de bouw standaard of op verzoek loze leidingen aangebracht. Alle loze leidingen zijn afgewerkt op een inbouwdoos en lopen meestal naar de meterkast. Tijdens de bouw hebben wij de loze leidingen gecontroleerd door er een zogenaamde trekveer er door heen te voeren. Aan deze trekveer is een touwtje of zwarte draad bevestigd wat door de loze leiding is gevoerd. Aan het begin van de loze leiding zit het touwtje in de meterkast en aan het uiteinde in de inbouwdoos. Hiermee is aangetoond dat de loze leiding open is tijdens de oplevering van uw woning of appartement.

Wanneer u de loze leiding wilt gaan bekabelen dient u de volgende procedure uit te voeren:

Aan het touwtje of draad dient u een zogenaamde trekveer goed vast te maken, vervolgens met één persoon in de meterkast het touwtje of draad met beleid terug trekken terwijl aan de andere zijde een tweede persoon de trekveer de leiding invoert. Wanneer de trekveer in de meterkast is aangekomen, kunt u de betreffende bekabeling **goed** vastmaken aan de trekveer. Bij cai of utp bekabeling is een treksok aan te raden. Eventueel verstevigen met tape, deze tape dun en gelijkmatig aanbrengen. Zeker niet breder dan de kop van de trekveer aanbrengen. Vervolgens de trekveer met beleid door één persoon terug halen terwijl aan de andere zijde een tweede persoon de bekabeling invoert.

Tip: eventueel wat afwasmiddel aan de bekabeling smeren, dit versoepelt het doorvoeren van de bekabeling.

Wanneer bovenstaande procedure niet wordt gevolgd loopt u het risico dat de trekveer niet door de leiding te voeren is of dat de bekabeling losraakt met als gevolg dat de loze leidingen niet meer te bekabelen zijn.

De touwtjes of draden zijn speciaal door ons bedrijf aangebracht zodat is aangetoond dat de loze leidingen open zijn en om de bovenstaande procedure uit te kunnen voeren voor het bekabelen van de leidingen.

Bij de oplevering wordt er speciaal op gelet dat er in **alle** loze leidingen touwtjes zijn aangebracht. Wanneer na oplevering blijkt dat er touwtjes of draden uit de leidingen weg zijn, afgebroken of vast zitten doordat bovenstaande procedure niet op de juiste is uitgevoerd kan er helaas geen aanspraak worden gemaakt op garantie bij van Aalst Elektro B.V.

Wanneer bovenstaande procedure op de juiste wijze wordt gevolgd zijn op een eenvoudige manier de loze leidingen te bekabelen. Het touwtje kan ook een zwarte VD-draad zijn.

De loze leidingen kunnen wij ook voor u bekabelen of mocht u een trekveer en/of treksok willen aanschaffen, kunt u daarvoor bij ons terecht.

Wij wensen u veel succes met het bekabelen van de loze leidingen.

Van Aalst Elektro Breda B.V.

Trekveer:



Treksok:

